


山东万达化工有限公司

环保设施竣工验收报告

山东万达化工有限公司

2023年10月


山东万达化工有限公司
环保设施安全风险评估报告



山东万达化工有限公司

2022年09月

评估人员

项目	姓名	职称 / 职务	资格证号	签字
山东万达化 工有限公司	马建波	注册安 全工程 师	2015033370330000003307372264	

前言



非常用的术语、符号及代号说明

目录

一、评估企业概况	1
1.1 企业基本情况	1
1.2 被评估装置范围	6
1.3 生产装置工艺描述	6
1.4 环保设施处理物料、工艺	9
1.5 主要物料、主要设备设施	14
1.6 评估项目的主要设备和设施名称、型号、材质、数量	23
二、评估检查发现的问题和隐患	24
2.1 环保设施安全管理	24
2.2 工艺技术及流程	24
2.3 管道及设备	25
2.4 主要物料及设施	25
2.5 配套和辅助工程	25
2.6 其他问题	25
三、整改的意见和建议	26
3.1 针对项目现状，提出以下整改意见和建议	26
3.2 本次安全评估的主要意见	26
3.3 本次安全评估的其他建议	27
四、评估结果	31
五、评估结论	32
六、相关法律、法规、规章及标准目录	33
6.1 国家有关法律	33
6.2 评价依据的标准、规范、规程	35
七、附录	38

一、评估企业概况

1.1 企业基本概况

表 1.1-2 该项目主要建构筑物防火间距一览表 (单位: m)

**装置、设备/设施
名称**

1.2 被评估装置范围



1.4 环保设施处理物料、工艺

1.5 主要危险、有害因素辨识结果

1.5-1 主要危险有害因素分布

装置名或 单元名称	危险因素	火灾 爆炸	中毒 窒息	机械 伤害	触电	灼伤	高处 坠落	车辆 伤害	淹溺
--------------	------	----------	----------	----------	----	----	----------	----------	----

2) 中毒窒息

4)触电

5)高处坠落

6) 

7) 灼燙

8) 潮

1.5.2 公用工程主要危险有害因素分析

二、评估检查发现的问题和隐患

2.1 环保设施安全管理

2.2 工艺技术及流程

2.3 管道及设备

2.4 [REDACTED]

2.5 配套和辅助工程

2.6 其他问题

三、整改的意见和建议

3.1 针对项目现状，提出以下整改意见和建议

3.1.1 环保设施安全管理

3.1.2 管道及设备

3.1.4 重要设备设施布置

3.1.5 配套和辅助工程

3.2 本次安全评估的主要意见

3.3 本设计在环境健康安全方面的建议

3.3.1. 总平面布置和建筑结构方面安全对策措施

3.3.2 工艺、设备和装置方面安全对策措施

3.3.4 运输上存在的重大对策措施及建议

3.3.4 安全管理方面安全对策措施

3.3.5 应采取的其它安全对策措施

四、评估结果

五、评估结论

六、相关法律、法规、规章及标准目录

6.1 国家有关法律

6.2 评价依据的标准 标准 标准

七、附录



营业执照


统一社会信用代码
91370521732624468F

本照记载事项
与登记机关档案记载事项
一致



1-1
(副本)

名称



证号 370521197205072038
姓名 尚吉国 主要负责人
性别 男 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2021-01-25 有效期至 2021-01-25 至 2024-01-24
签发机关 东营市应急管理局

证号 370502200003150814
姓名 王雯翼 安全生产管理人员
性别 男 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2022-06-13 有效期至 2022-06-13 至 2025-06-12
签发机关 东营市应急管理局

证号 37052219950117021X
姓名 薄瑞 安全生产管理人员
性别 男 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2020-09-03 有效期至 2020-09-03 至 2023-09-02
签发机关 东营市应急管理局


证号 370521199212302013
姓名 李文清 安全生产管理人员
性别 男 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2022-06-13 有效期至 2022-06-13 至 2025-06-12
签发机关 东营市应急管理局

证号 370521196901112035
姓名 张瑞华 安全生产管理人员
性别 男 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2021-08-17 有效期至 2021-08-17 至 2024-08-16
签发机关 东营市应急管理局

证号 372325199105134022
姓名 李之敏 安全生产管理人员
性别 女 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 有效期至
签发机关 东营市应急管理局

证号 370521199101042028
姓名 巴东东 安全生产管理人员
性别 女 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2019-04-19 有效期至 2021-04-18 至 2024-04-17
签发机关 东营市应急管理局

证号 370502199311300831
姓名 刘晨 安全生产管理人员
性别 男 行业类别 危险化学品生产单位
初领日期 2021-10-19 有效期至 2021-10-19 至 2024-10-18
签发机关 东营市应急管理局



营业执照



安全生产标准化

Work Safety Standardization

证书


CERTIFICATE

证书编号：鲁AQBWH II 202000003

山东万达化工有限公司

安全生产标准化一级企业

发证日期：2020年11月11日



危险化学品重大危险源备案登记表

备案编号：BA鲁370521（2021）019 有效期： 2021-11-03 至 2024-11-02

法人单位名称	山东万达化工有限公司		
填报单位名称	山东万达化工有限公司		
填报单位地址	东营市永莘路68号	邮政编码	257500



生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：370503-2022-0005

单位名称	山东万达化工有限公司		
单位地址	东营市垦利区永丰路 68号	邮政编码	257500

法定代表人	尚吉国	经办人	赵家起
联系电话	13515465295	传 真	0546-2072157

你单位上报的：应急预案备案申请表、应急预案评审论证意见、生产安全事故应急预案电子文档、风险评估结果、应急资源调查清单等相关备案附件已于2022年2月18日收讫，材料齐全，予以备案。

(盖章)

2022年2月18日



CHC 39-201703

报告编号: JJ2016-00107

防雷装置 定期检测报告

受检单位: 山东恩博利雷山防护有限公司(北区)

检测项目: 防雷装置检测

检测类别: 定期检测

检测单位: 山西恩博利雷山防护有限公司

山东省气象局监制



(甲) 1042017005

报告编号 F1.220546-00106

防雷装置 定期检测报告

受检单位 山东万达化工有限公司(南厂区)

检测项目 防雷装置检测

检测类别 定期检测

检测单位 山西恩博利检测技术有限公司

山西省气象局监制

防雷装置定期检测报告总表

受检单位	山东万达化工有限公司(南厂区)	检测项目	厂区内建筑防雷设施检测
防雷类别	二类	项目地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
联系人	杜相和	联系电话	13780775957
报告有效期	2022 年 04 月 29 日 至 2022 年 10 月 28 日		
检测仪器名称及检定有效期	接地电阻测试仪 DY4100(校准日期 2022.03.04 有效期一年); 游标卡尺 150mm、钢卷尺 5m(校准日期 2022.03.04 有效期一年); 多功能钳形接地电阻仪 ETCR2000C(校准日期 2022.03.04 有效期一年); 等电位连接测试仪 S-3131B(校准日期 2022.03.04 有效期一年)		
检测依据	GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》; GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》; DB37/T 1228-2019《建筑物防雷装置施工与验收规范》; GB50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》; GB50074-2014《石油库设计规范》; OXT110-2009《爆炸和火灾危险环境防雷装置安装规范》等		

国家现行防雷规范。等国家现行防雷规范。

存在问题
及整改意见

检测结论

建筑物防雷装置符合

GB50057-2010

检测人员
资格编号

SDJC20190388、SDJC20190399

检测人

马小翠

李喜良

校核人

孙磊

批准人

马小翠

(检测单位盖章)

2022 年 10 月 28 日



山东万达化工有限公司 岗位安全生产责任制

2022-02-17 发布

2022-02-20 实施

万达化工公司 发布

