



环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2023-07108)




项目名称: 7,7,7-三氟苯检测

委托单位: 山东威特化工有限公司 丁橡胶分厂

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年7月12日



说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及产品宣传用。
- 8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 9、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 T051 号胜安大厦

邮政编码： 257000

联系电话： (0546) 858888

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-07108

山东威远

威远股份



SDS A-HJ2023-C
108

重量法
气相
法

检出限

1.0mg/m³

0.07mg/m³

0.05mg/L

色诺普法

设备编号

136

931

371

444

443

101

121

162

9

DL9

21230

20

7108

0

S

DSA-HJ2023-07108

8.7
46.2

7.11
FS20230721L3
0.05L

5.2 空气质量结果

质控点位	采样时间	
DW001 工艺废水排放口	2023年7月21日	点

平行样

质控项目	检测结果	相对偏差 (%)
总镍 (mg/L)	0.05L	0
	0.05L	

六、附表

检测期间环境空气参数统计表:

检测日期	时间	湿度 (%)	气温 (°C)
2023年7月21日	9:29	44	31

气压 (kPa)	风速 (m/s)	总云量	低云量	风向
100.9	1.4	2	1	西

(报告结束)

本检测报告

包括:封面、正文(附页),并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章