




231512341375

正本

山东恒利检测技术有限公司

# 检测报告

SDHL 检字 (2023) HJ3311



项目名称: 无组织废气检测

委托单位: 山东胜安检测技术有限公司

报告日期 二〇二三年六月十一日



123-2723

SDHL-H-20



山东恒利

项目名称

委托单位

样品来源

样品状态

采送样日期

联系人

企业地址

### 1.检测依据

序号	
一	无
1	

### 2.检测环境

### 3.检测仪器

恒温恒流


全自动

高

报告编制:

审核:

报告书包括



#### 4.检测数据

##### 4.1 无组织废气

采样时间
2023.5.30-5.31

备注：“NID”

时间
2023.5.30
2023.5.31



山东威特化工有限公司  
顺丁橡胶分



# 检测报告

山东恒利检测技术有限公司

## 5. 质量控制信息

### 5.1 质量控制措施

- 1、本次检测项目共检测无组织粉尘检测项目2个；对同一不同检测项目均采用同一方法进行采样、分析所用试剂均符合标准要求。

### 5.2 质量控制结果

#### 1、全程空白检测结果

样品编号	检测结果
23E03TR1005	未检出

备注：“未检出”表示未检出。

#### 2、运输空白检测结果

样品编号	检测结果
23E03TR1006	未检出

备注：“未检出”表示未检出。

## 6. 采样照片

2023-05-30 10:37:13  
经度: 118.45862 纬度: 37.56



\*\*\*\*\*

报告书包括封面、首页、正文（

# 检 查

1. 本检测报告仅对本次委托
2. 检测工作依据有关法规
3. 本报告书改动无效，报
4. 具有检测专用章、骑缝
5. 对社会证明作用。
6. 报告中检测项目带“\*”
7. 应资( )”，检测项目带
8. 本报告未经本机构批准
9. 委托方对本报告如有异
10. 提出复核申请，逾期不
11. 7. 委托检测，系委托者自
12. 负责。
13. 检测结果，仅对送
14. 品宣传用。
15. 8. 本报告一式三份，正
16. 存档。副本

地址：东营市东营区运河路 33 号  
 电话：0546-8500600

# 报 告 明

目负责。  
 义和技术文  
 发人、审  
 行。  
 员签字无效；未加盖公  
 章仅供内部参考，不  
 “无能力  
 代表“有  
 复制（全  
 于收到报  
 除外）；  
 日起十五日内向本公司  
 样品送检  
 负责，不  
 司不  
 定、评  
 托单位，不  
 同原始记录由本公司