



231512341375

正本

山东恒利检测技术有限公司

拾 肆 日 第 一 版



项目名称	年度检测 (4 月份)	检测类别	现场考核测
委托单位	山东威特化工有限公司 (顺丁橡胶分厂)	项目编号	SDHL-H-2024-1444
样品来源	山东威特化工有限公司 (顺丁橡胶分厂)	样品数量	13
样品状态	气态 <input checked="" type="checkbox"/>	液态 <input checked="" type="checkbox"/>	固态 <input checked="" type="checkbox"/>
采送样日期	2024.4.30	分析日期	2024.4.30~5.2
联系人	巴经理	联系方式	18678673391
企业地址	山东省东营市垦利区垦利镇恒利幸福路68号		

3. 检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
真空箱气袋采样器	HYZB-2 型	DYHLX-168
气相色谱仪	GC1120	DYHLS-5080
大流量粉尘(气)测试仪	YQ3000-D 型	DYHLX-142
电子天平	AB265-S	DYHLS-006
恒温恒湿称重系统	RG-AWS9	DYHLS-095
原子吸收分光光度计	TAS990F	DYHLS-003

4. 检测数据

4.1 有组织废气

表 2 有组织废气检测结果

采样时间	2024.4.30	采样点位	DA005 干燥废气排放口			
检测项目	单位	检测结果				
		样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	实测浓度	mg/m ³	24H1444 DQ1001	24H1444 DQ1002	24H1444 DQ1003	/
			18.2	16.0	34.5	22.9
	排放速率	kg/h	0.447	0.393	0.798	0.551
排气量	m ³ /h	24544	24545	23125	24071	
排气筒高度	m	25				
内径	m	0.8				

4.2 污水

表 4 污水检测结果

采样	检测	检测结果

1:500







6.现场照片

2024-04-30 14:44:21
经纬度: 118.46740695529513 纬度: 37.55249282884111




图 1 检测现场照片

图 2 检测现场照片

图 3 检测现场照片

图 4 检测现场照片

图 5 检测现场照片

图 6 检测现场照片

图 7 检测现场照片

图 8 检测现场照片

图 9 检测现场照片

图 10 检测现场照片

图 11 检测现场照片

图 12 检测现场照片

图 13 检测现场照片

图 14 检测现场照片

图 15 检测现场照片

图 16 检测现场照片

图 17 检测现场照片

图 18 检测现场照片

图 19 检测现场照片

图 20 检测现场照片

图 21 检测现场照片

图 22 检测现场照片

图 23 检测现场照片

图 24 检测现场照片

图 25 检测现场照片

图 26 检测现场照片

图 27 检测现场照片

图 28 检测现场照片

图 29 检测现场照片

图 30 检测现场照片

图 31 检测现场照片

图 32 检测现场照片

图 33 检测现场照片

检测报告说明

- 1.本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人从签字开始，本次报告作废，报告作废后，报告、报告单无效，报告单（CMA）自文件生成之日起，报告单在有效期内有效。
- 4.报告单中检测项目带“#”代表“有能力分包”（分包资质应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。
- 5.本报告未经本机构批准，不得复制、全文复制或传播。
- 6.委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

检测

检测

检测

检测